

Správne nastavenie predčističiek a čističiek zrnín je klasickým problémom obsluhy týchto strojov. Aby sme napomohli našim zákazníkom aspoň vo výbere vhodných sít pre danú plodinu, pripravili sme pre Vás tabuľky sít pre predčistenie a čistenie plodín, ktoré boli zostavené na základe dlhoročných skúsenosti našich technikov.

Správny výber a zoradenie sít je prvým predpokladom kvalitného čistenia semien.

Tabuľka sít pre predčistenie :

K 525, K 527 – dvojsitová úroveň

Druh plodiny:	Horné sito :	Stredné sito :	Dolné sito :
Pšenica	K 8,0-10,0	Podl. 1,2	Podl. 1,2
Raž	K 8,0-10,0	Podl. 1,2	Podl. 1,2
Ovos	K 9,0-12,0	Podl. 1,2	Podl. 1,2
Jačmeň	K 8,0-12,0	Podl. 1,2	Podl. 1,2
Horčica	K 3,0 - 3,5	Podl. 1,0	Podl. 1,0
Repka	K 3,0 - 3,5	Podl. 1,0	Podl. 1,0
Hrach	K 9,0-12,0	p. 3,0-4,5	p. 3,0-4,5
Kukurica	K 9,0-16,0	p. 2,5-4,0	p. 2,5-4,0
Slnečnica	K 9,0-12,0	p. 1,5-2,5	p. 1,5-2,5
Vika	K 5,0 – 9,0	p. 1,5-2,5	p. 1,5-2,5
Bôb	K 12,0-14,0	p. 2,5-3,5	p. 2,5-3,5
Mak	K 1,4-2,0	p. 0,6-1,0	p. 0,6-1,0
Ďateľinoviny	K 3,0-6,0	p. 0,1-1,0	p. 0,1-1,0
Kostrava	K 3,0-5,0	p. 0,5-0,8	p. 0,5-0,8

Telefón :
051/7765382,3
e-mail: premetal@premetal.sk

Fax/záznamník :
051/7496541
<http://premetal.sk>

Tabuľka sít pre intenzívne čistenie :

K 545, K 547 – trojsitová úroveň

Druh plodiny:	Horné sito :			Stredné sito :	Dolné sito :
Pšenica	K 5,5-6,5	K 6,5-7,5	K 8,0-9,0	p. 2,2-2,8	p. 2,0-2,25
Jačmeň ozimný	K 6,0-7,0	K 7,0-8,0	K 9,0-10,0	p. 2,6-2,8	p. 2,4-2,6
Jačmeň jarný	K 5,5-6,5	K 7,0-8,0	K 9,0-10,0	p. 2,6-2,8	p. 2,4-2,6
Kukurica	K 8,9-9,5	K 10,0-11,0	K 12,0-14,0	p. 7,0-8,5	p. 4,5-6,0
Mak	K 1,0-1,2	K 1,5-1,8	K 1,8-2,0	p. 0,5-0,8	p. 0,4-0,5
Repka	K 2,8-3,0	K 3,2-3,5	K 3,5-4,0	p. 1,5-1,7	p.1,0-1,2
Horčica	K 2,8-3,0	K 3,0-3,4	K 3,4-4,0	p. 1,5-2,0	p. 1,0-1,2
Slničnica	K 6,0-8,0	K 8,0-9,5	K 9,5-11,5	p. 3,0-3,75	p. 2,6-3,0
Hrach	K 6,5-7,5	K 8,0-9,5	K 9,5-12,2	p. 4,0-5,0	p. 3,5-4,5

Vysvetlivky : K- sito s kruhovým dierovaním

P - sito s podlhovastým dierovaním

Pri **predčistení** je dôležité, aby horné sítá mali kruhové dierovanie s rozdielnými otvormi v jednotlivých radoch pre oddelenie nadsitných podielov a rozloženie toku materiálu na stredné a dolné sítá. Stredné a dolné sítá musia byť s podlhovastým dierovaním vzhľadom na väčšiu možnosť odlučenia podsitného podielu.

Všetkým Vám, ktorí nemáte k dispozícii vyššie uvedené sítá, Vám ich vieme ponúknuť .

Zároveň Vám môžeme ponúknuť kompletne náhradné diely na čističky a predčističky od firmy PETKUS, ako aj zaškolenie Vašich pracovníkov na obsluhu týchto strojov.

Pri akýchkoľvek problémoch s čistením semenných plodín sa s dôverou obráťte na našich pracovníkov.